

Адрес: г.Бишкек, жилмассив “Колмо” , ул.М.Ганди, дом 412

Характеристики объекта:

Общая площадь:

- согласно правоустанавливающим документам - 102,7

- согласно техническим документам - 103,2

Жилая площадь:

- согласно правоустанавливающим документам - 77,5

- согласно техническим документам - 78

Общее количество комнат: 7

Количество жилых комнат: 5

Количество этажей: 1

Год постройки: 1997

Фундамент: бетон

Материал стен: жженный кирпич

Кровля: двухскатная, металлочерепица

Земельный участок:

- согласно правоустанавливающим документам - 770

- согласно техническим документам (фактически) - 702

Коммуникационные системы:

электричество;
водоснабжение: холодное горячее

газ

канализация:

центральное

септик

отопление:

центральное;

электрическое;

газовое;

угольное;

паровое;

комбинированное.

Ремонт:

Полы – цементная стяжка, линолеум

Стены – обои

Потолок – гипсокартонные, побелка

Внутреннее состояние: в хорошем состоянии

Техническое состояние здания: в хорошем состоянии

Проемы:

Окна - пластиковые;

Двери – деревянные.

