

Объект оценки: квартира

Адрес: г. Бишкек, ул. Панфилова, дом 190, кв 41

Характеристики объекта оценки:

Серия квартиры:

Полезная площадь:

- согласно правоустанавливающим документам – 52,5

- согласно техническим документам – 48,7

Жилая площадь:

- согласно правоустанавливающим документам – 30,5

- согласно техническим документам – 26,7

Общее количество комнат: 7

Количество жилых комнат: 2

Этаж:

Год постройки:

Фундамент: Бетон

Материал стен: железобетонные блоки

Кровля:

Коммуникационные системы:

электричество;
водоснабжение: холодное горячее

газ

канализация:

центральное

септик

отопление:

центральное;

электрическое;

газовое;

угольное;

паровое;

комбинированное.

Ремонт:

Полы – ламинат

Стены – обои

Потолок – гипсакартон

Внутреннее состояние квартиры: хорошее

Проемы:

Окна - пластиковые;

Двери – деревянные.

Месторасположение

